

完了報告書



S 様 邸

埼玉県

着工日：2017/01/05

完工日：2017/01/24


作成日：2017/02/10



清水塗装株式会社


埼玉県日高市旭ヶ丘262番地2営業本部 埼玉県 知事許可 般-27第68575

TEL:0120-220-255 FAX:042-989-9631



トップライト廻り水漏れ

屋根塗装工事前



トップライト2F



下塗り



下塗り




2 回目下塗り



2 回目下塗り



屋根 3 回目中塗り



屋根 3 回目中塗り

屋根や外壁は太陽の直射日光を浴びたり、雨風に晒されますので徐々に劣化していきます



屋根 4 回月上塗り

ひび割れが南面に集中してました




屋根 4 回月上塗り



屋根 4 回月上塗り

一度屋根を白くする事で、目に見えないひび割れも目立ちどんなに細かいひび割れも必ず埋めます



屋根塗装完了



屋根完了

もう一度最後に

ひび割れを確認してコーキングします



トップライト周辺




塗装完了

ひび割れなどが、みられ通常より入念に処理しておきました



雪止め装着



雪止め装着

通常より厚くぬりました



雪止め追加



ひび割れ補修

建物の大きさの割には、ひび割れが少なかったです



ひび割れ



壁 下塗り 1 回目



壁下塗り 2 回目




壁 中塗り 3 回目



壁 4 回目



塗装前



塗装後



ケンエース天井材料




施工前天井




天井下塗り



天井2回目上塗り



玄関前床 施工前



1 回目の塗装




2 回目の塗装完了




材料使用前



使用前



使用前




使用前



使用前



使用前



使用前



使用後 壁用



使用後



使用後上塗り 壁



使用後上塗り 壁

ジョイント部分浮きあり 別で写真あり



使用後下塗り 壁



下塗り 壁 缶の中





屋根材 缶



屋根材 缶の中



屋根材缶の中



軒天井材料



各部塗装



各部塗料 缶の中